

Datenblatt

1835 - Speisecontainer 1000 (Rieber) isoliert

Öffnung an der Vorderseite für maximal 12x 1/1 Gastronorm-Einsatz 2 cm tief (tiefere Einsätze entsprechend weniger)

Zusatzinfos

Wärmeverlust 2°C pro
Stunde



1835 - Speisecontainer 1000 (Rieber) isoliert